

Datenblatt DB100BT

Messbereich : 0-99 mbar

Schnittstellen : Bluetooth, RS232C

Stromversorgung : 9V Blockbatterie

Anschlüsse :

RS232C über 3,5 mm Klinkenbuchse

1x Umgebungsdruck, 1x Messdruck

Baudrate : 9600 bps

Bluetooth Pin : 1234

Funktionen :


Ein/Aus über „On/Off“ Taster

Start/Stop Signal über „Start/Stop“ Taster

Benötigtes Anschlusskabel der RS232C Schnittstelle :



3,5 mm Stereo Klinkenstecker



SUB-D9 Buchse